

## Kontrola pilarek marketowych

Dodano: 04.11.2021

Inspekcja Handlowa przeprowadziła kontrolę sprawdzającą czy wprowadzone do obrotu pilarki spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministerstwa Gospodarki z 21 października 2008 roku, w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn.



Jak podaje Gazeta Przemysłu Drzewnego, w 87,5 procenta przypadków pilarek łańcuchowych stwierdzono nieprawidłowości mające wpływ na bezpieczeństwo ich użytkowania. Pomijając nieprawidłowości formalne (dokumentacji, braku naklejek ostrzegawczych, itp.), stwierdzono także zastosowanie niewłaściwych rozwiązań konstrukcyjnych.

Z przebadanych 8 pilarek, aż 7 zakwestionowano z uwagi np. na brak wymaganego prześwitu między uchwytem, a bokiem korpusu silnika.

Podczas badań wytrzymałościowych doszło także w kilku modelach do uszkodzenia osłony przedniej i uchwytu przedniego, wraz z osłoną silnika, bądź wyłamania tzw. wychwytnika łańcucha i uszkodzeń osłony bocznej.

Źródło: GPD

Komentarze (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza.